

Akcesoria - wskaźnik zabrudzenia



Opis	Wskaźnik zabrudzenia.
Wskaźnik - zielona strefa	Wskazania od 0 do 0,6 bara
Wskaźnik - czerwona strefa	Wskazania od 0,6 do 0,9 bara
Zakres ciśnień pracy	Max. 16 bar
Zakres temperatur pracy	od 1,5 °C do 65 °C

Wersja	Nr katalogowy
Standard	WZ/FS