

Akcesoria - jednokierunkowy wskaźnik zabrudzenia z zewnętrzną sygnalizacją

Opis	Jednokierunkowy wskaźnik zabrudzenia z sygnalizacją wymiany wkładu. Wskaźnik z dwóch stron urządzenia.
Wskaźnik - zielona strefa	Wskazania od 0 do 0,6 bara
Wskaźnik - czerwona strefa	Wskazania od 0,6 do 0,9 bara
Zakres ciśnień pracy	Max. 16 bar
Zakres temperatur pracy	od 1,5 °C do 65 °C

Wersja	Nr katalogowy
Standard	WZ/MA/FS/SWW

