

Akcesoria - dwukierunkowy wskaźnik zabrudzenia



Opis	Dwukierunkowy wskaźnik zabrudzenia
Wskaźnik - zielona strefa	Wskazania od 0 do 0,6 bara
Wskaźnik - białoczerwona strefa	Wskazania od 0,6 do 0,8 bara
Wskaźnik - czerwona strefa	Wskazania od 0,8 do 2 bar
Zakres ciśnień pracy	Max 16 bar
Zakres temperatur pracy	od 1,5 °C do 65 °C
Zakres pomiaru ciśnień	+/- 2 bary

Wersja	Nr katalogowy
Standard	WZ/S/MA/FS