


## Zbiornik kondensatu Futura



Opis	Zbiorniki kondensatu
Typ	PNBE.1 H; PNBE.2 H; PNBE.4 H
Materiał	Metal
Wskaźnik poziomu kondensatu	Wziernik
Temperatura pracy	Min. 0°C; Max. 50°C
Mocowanie	Połączenie bagnetowe

Nr. Katalogowy	Zakres ciśnień [bar]	A [mm]	B [mm]	Opcja	Wielkość
<b>PNBE.1 H c</b>	0 - 16	Ø38	108	Zamknięty zbiornik metalowy	I
<b>PNBE.1 H</b>	1,5 - 16	Ø38	115	Ręczny spust kondensatu	I
<b>PNBE.1 H AM</b>	1,5 - 16	Ø38	132	Automatyczny spust kondensatu	I
<b>PNBE.2 H c</b>	0 - 16	Ø43	126	Zamknięty zbiornik metalowy	II
<b>PNBE.2 H</b>	1,5 - 16	Ø43	132	Ręczny spust kondensatu	II
<b>PNBE.2 H AM</b>	1,5 - 16	Ø43	148	Automatyczny spust kondensatu	II
<b>PNBE.4 H c</b>	0 - 16	Ø60	158	Zamknięty zbiornik metalowy	III
<b>PNBE.4 H</b>	1,5 - 16	Ø60	165	Ręczny spust kondensatu	III
<b>PNBE.4 H AM</b>	1,5 - 16	Ø60	180	Automatyczny spust kondensatu	III