


Zbiornik do smarownic Futura



Opis	Zbiorniki do smarownic
Typ	PNBE.1 H LUB; PNBE.2 H LUB; PNBE.4 H LUB
Materiał	Metal
Wskaźnik poziomu oleju	Wziernik
Temperatura pracy	Min. 0°C; Max. 50°C
Mocowanie	Połączenie bagnetowe

Nr. Katalogowy	Ciśnienie [bar]	A [mm]	B [mm]	Opcja	Wielkość
PNBE.1 H LUB	Max. 16	Ø34	108	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu	I
PNBE.2 H LUB	Max. 16	Ø41	126	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu	II
PNBE.4 H LUB	Max. 16	Ø60	157	Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu	III